

# 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(邵阳市 第二十三批 2024年6月1日)

## 全力推动“八大行动”落地见效 我市召开实施“八大行动”暨经济运行和项目建设调度电视电话会议 龚红果出席

邵阳日报讯(记者 易蓝 通讯员 李威)6月13日,我市召开实施“八大行动”暨经济运行和项目建设调度电视电话会议。市委常委、副市长(常务)提名人选龚红果出席。

会议通报了市实施“八大行动”工作推进情况。市发展改革委、市财政局、市统计局分别围绕全市经济运行和重点项目、财政运行、经济运行情况作汇报发言。

龚红果指出,实施“八大行动”是做好今年政府工作、推动经济高质量发展的重要抓手。各级各部门要始终坚持问题导向,以更大决心、更强力度、更实举措推动各项工作落实落地,确保时间过半、任务过半。

龚红果强调,要专班推进、协同配合、抓住重点,围绕九大产业链,加快构建“3×3”现代化产业体系,不断提高链主企业的本地配套率,切实抓好“八大行动”。

## 为建设现代化新邵阳贡献社科力量 我市举行社会科学普及主题活动周暨“邵阳红”公共品牌进高校启动式 刘平杨志慧等出席

邵阳日报讯(记者 郭慧鹏 通讯员 肖艳丹)6月13日,2024年邵阳市社会科学普及主题活动周暨“邵阳红”公共品牌进高校启动式在邵阳学院举行。省社联二级巡视员刘平出席并讲话,市委副书记、宣传部部长杨志慧,市人大常委会副主任罗玉梅,副市长易洪海,市政协副主席、市科协主席刘承智出席,邵阳学院党委书记宁立伟致欢迎辞。

此次活动由市社联、邵阳学院、“邵阳红”品牌办、“邵阳红”品牌促进会共同举办,将紧紧围绕“三高四新·社科解码”主题,全面展示哲学社会科学研究成果和普及效果,彰显社科工作者风采,做好政校联合协作,助推“邵阳红”品牌优化升级。

刘平代表省社联向本次活动的举办表示热烈祝贺,并指出,要坚持马克思主义在哲学社会科学领域的指导地位,深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于哲学社会科学的重要论述,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。要做强阵地建设,推动各类社科普及基地常年面向社会公众开放,切实加强社科普及基地软硬件建设,组织更多体验式、互动式的活动,不断满足人民群众对社科普及工作的需求。

## 让无偿献血成为城市文明建设靓丽名片

邵阳日报讯(记者 伍洁)6月14日,邵阳市2024年“世界献血者日”主题宣传活动在我市第一家无偿献血主题公园(原新邵县思逸公园)举行。副市长晏丽君出席活动并讲话。

自1998年《中华人民共和国献血法》实施以来,市委、市政府坚持把推进无偿献血事业作为保障全市人民身体健康、提升城市文明水平的一项重要民生工程来抓。2023年,我市无偿献血总人数达48808人次,采血量达16.87吨,同比增长20.24%,增长率居全省第一,连续六年荣获“全国无偿献血先进市”荣誉称号。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3H N202 40531 0086	1.新宁县浩鸿祥建设工程有限公司露天开采煤矸石,2017年到2022年非法开采煤矸石,毁林六七十公顷,用黄泥填埋水塘,导致地下水枯竭,村民生活用水短缺。 2.新宁县清江桥乡楠木村砖厂因生产引起水土流失导致公路路基松动,对稻田和鱼塘水质造成严重影响。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题部分属实。 1.“新宁县浩鸿祥建设工程有限公司露天开采煤矸石,2017年到2022年非法开采煤矸石”属实。经调查核实,2019年11月至2020年9月,新宁县浩鸿祥建设工程有限公司在未办理采矿许可证的情况下有零星的非法开采行为。 2.“毁林六七十公顷,用黄泥填埋水塘,导致地下水枯竭,村民生活用水短缺”不属实。经新宁县林业局现场核查并对比新宁县2022年林草资源“一张图”数据,当前在建土地全部为采矿用地,不属于林地,不存在毁林行为。经新宁县农业农村局实地核实,该矿区周边约500米内有两口水塘,两水塘目前蓄水充足,未发现用黄泥填埋水塘。2024年3月29日,新宁县水利局委托湖南省地质调查所开展清江桥楠木村砖瓦用页岩矿水资源影响评价,评价结果显示:矿山开采对工作区浅层地下水影响较小,且不会对深层地下水造成影响,不存在因采矿导致水土流失和地下水枯竭的问题。村民日常生活、生活用水有保障。 3.“清江桥乡楠木村砖厂因生产引起水土流失导致公路路基松动,对稻田和鱼塘水质造成严重影响”不属实。信访举报人所反映道路系C094村道,经新宁县交通运输局现场核实未发现公路路基松动现象。经新宁县农业农村局、新宁县水利局现场调查核实,砖厂下方有农田4.8公顷左右,其中种植水稻约1.6667公顷,现水稻长势良好;有山塘1口,面积约0.1867公顷,蓄水量约1.5米深,蓄水量充足。2024年5月17日,邵阳市生态环境局新宁分局委托第三方检测机构对矿区南面水井、山塘和矿区北面山塘均进行了水质现场采样,检测报告显示各项检测数据均达标。	部分属实	进一步加强监管,避免出现生态环境破坏的问题,确保群众饮水安全,切实维护群众利益。	处理情况: 2020年9月,该公司零星非法偷采被新宁县自然资源局卫片执法检查获,下达了《制止违反矿产资源法行为通知书》并立案查处,责令其立即停止开采,并在3日内自行填平井口,撤除机械设备,拆除厂棚,撤离人员。 整改情况: 对该公司非法开采行为依法没收违法所得并处罚款7万余元,目前已经结案。结案后至2023年取得采矿许可证期间,没有发现非法开采行为。	已办结	无
2	D3H N202 40531 0062	举报人位于邵阳市牛马司镇光荣村15组,沪昆高速公路距离举报人家仅18米,有噪声污染(手机软件测量最高80分贝,晚上平均60分贝)。	邵阳市	涉及邻避效应问题	经调查核实,反映问题属实。	属实	配合相关单位处理群众诉求。	处理情况: 1.2024年6月3日,湖南省高速公路集团有限公司邵阳分公司进行了现场勘察,与当事人进行了详细了解;6月5日,邵阳市生态环境局邵东分局现场进行了噪声检测。 2.邵阳市交通运输局对接湖南省高速公路集团有限公司邵阳分公司,请求该公司处理解决。 整改情况: 待检测结果出来后,湖南省高速公路集团有限公司邵阳分公司将制定整改方案,预计7月份完成整改。	未办结	无
3	D3H N202 40531 0058	邵阳市周官桥乡桥口新村桥口砖厂无排污许可证,污水未经处理直排外环境,排放浓烟,有扬尘污染,超规模生产。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题部分属实。 1.“无排污许可证”不属实。桥口砖厂2019年12月4日申请办理了排污许可证;2022年11月22日办理排污许可证延续,有效期限至2027年12月3日,许可证编号为91430521MA4LRTEM90001Q。该砖厂依法办理了排污许可证且在有效期内。 2.“污水未经处理直排外环境”不属实。经现场调查核实,该砖厂生产废水为脱硫废水,循环利用不外排,生活污水经化粪池处理后,由附近农户清用作农肥,不外排。举报反映的“污水”为雨水,下雨天该砖厂厂区雨水通过雨水沟排放到厂外的小池塘,经收集后该砖厂用于生产。 3.“排放浓烟”基本属实。根据在线监控数据和该砖厂自行监测结果,该砖厂废气排放达标。现场调查发现,该公司烟气经过处理后达标排放。排气筒排放含有大量水蒸气的白色烟雾,易引起群众反映。 4.“有扬尘污染”属实。车辆进出及装卸会有扬尘污染。 5.“超规模生产”不属实。该砖厂加工生产煤矸石页岩砖,经调查核实,该砖厂环评批复3000万块/年,2023年实际生产约2800万块,2024年1月至5月生产1000万块左右,符合环评批复产能要求。	部分属实	加强日常监管,督促企业做好洒水降尘措施,正常运行污染防治设施。	处理情况: 2024年6月1日,邵阳市生态环境局邵东分局要求该企业稳定运行污染防治设施,同时采取定时清扫、冲洗、洒水等措施控制扬尘,确保污染物稳定达标排放。 整改情况: 6月2日,邵阳市生态环境局邵东分局会同周官桥乡人民政府进行现场复核,调取该砖厂在线监控数据,数据显示各项污染物达标排放。该企业也加强了废气处理设施的运行管理,规范登记了运行记录和加碱台账。该砖厂安排专人负责洒水降尘,并增加道路洒水频次,防治道路扬尘污染,有效减轻对周围环境的影响。	已办结	无
4	D3H N202 40531 0051	邵阳市流泽镇大能砖厂污水无专门的渠道排出,导致污水横流;超能生产,未办理环保相关手续。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题部分属实。 1.“污水无专门的渠道排出导致污水横流”属实。 2.“超能生产”不属实。该公司环评批复同意该厂产能为年产3000万块煤矸石、页岩烧结环保砖。经查找该公司相关票据台账,2023年全年实际生产环保砖约2400万块,符合环评批复产能要求。 3.“未办理环保相关手续”不属实。该公司按要求办理各项环保手续。2017年8月,原邵东县环境保护局以邵环评[2017]46号文件批复同意该厂年产3000万块煤矸石、页岩烧结环保砖生产线项目建设。2019年,该建设项目通过环评验收。2020年,办理排污许可证(编号:91430521MA4M2MMMSF001V)。	部分属实	加强日常监管,督促企业完善雨污分流系统,正常运行污染防治设施。	处理情况: 2024年6月1日,邵阳市流泽镇人民政府要求邵东大能环保建材有限公司进一步完善雨水排水系统,清理雨水收集池。 整改情况: 2024年6月2日,该公司安排专人清理雨水沟渠和雨水收集池,雨水通过收集池储存回用于厂区降尘。	已办结	无
5	X3H N202 40531 0064	武冈市东塔地段的资水河边成了污水沟、臭水沟,臭气熏天。武冈市境内的烧制砖瓦企业二氧化硫排放严重超标,砖厂为节省成本,偷工减料,环保设备如同虚设,监控数据造假。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题部分属实。 1.“武冈市东塔地段的资水河边成了污水沟、臭水沟,臭气熏天”不属实。资水河东塔地段沿线两岸均建有污水截污管网,沿线未发现废水直排入河现象及污水沟、臭水沟情况,河流水质较为清澈,无异味。 2.“武冈市境内的烧制砖瓦企业二氧化硫排放严重超标”属实。辖区内6家砖瓦制造企业中,2024年5月以后生产的有3家,其中有2家超标排放主要污染物,1家达标,另3家2024年3月中旬后未生产,2023年均因超标排放大气污染物被行政处罚。 3.“砖厂为节省成本,偷工减料,环保设备如同虚设,监控数据造假”不属实。经核查,6家砖瓦制造企业生产期间脱硫除尘设施正常运行,规范记录了污染防治设施运行情况;电力在线监控设备正常运行,数据无异常;废气在线监控设备委托有资质第三方机构正常运行维护,维护检修记录完整规范。	部分属实	积极化解矛盾纠纷,做好信访维稳工作,落实整改措施,实现污染物稳定达标排放。	处理情况: 1.加强河道巡查,定时清理打捞河面垃圾。 2.对城区河道两岸落实专人保洁制度,沿河路、农贸市场区域实行两班倒全天候上班。 3.对武冈市青云环保建材厂和武冈市苏龙环保砖厂分别下达《责令改正违法行为决定书》,责令两个企业改正超标排放违法行为,确保隧道窑烟气稳定达标排放。 整改情况: 目前,青云环保建材厂和苏龙环保砖厂正在梳理查找问题原因,有针对性地采取整改措施。	未办结	无
6	D3H N202 40531 0018	绥宁县黄土矿镇存在以下问题: 1.污水处理厂出水口经常排出很黄的水。 2.居民家的自来水管流出的水比较绿,悬浮物比较多。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题部分属实。 1.“污水处理厂出水口经常排出很黄的水”基本属实。经调阅污水处理厂近期出水水质检测报告,出水均达到排放标准,运营人员每天打卡拍摄的出水流量槽照片亦未发现排水颜色异常。2024年6月1日至2日,绥宁县住建局、邵阳市生态环境局绥宁分局以及黄土矿镇人民政府、自然村村委会组织人员到污水处理厂现场察看,出水排放正常,委托第三方检测公司进行现场取样监测,检测结果表明污水处理厂排放废水达标。污水处理厂出水排出厂区后经过一段涵管再流入黄土矿溪,现场察看发现该涵管还有两段农田退水汇入,农田耕作或者暴雨季节,经涵管排入小溪的水混合后较为浑浊。 2.“居民家的自来水管流出的水比较绿,悬浮物比较多”部分属实。绥宁县疾控中心2024年3月25日对黄土矿水厂水质进行检测,检测报告显示水质各项指标均达标。经现场调查核实,黄土矿水厂运转正常,供水区域大部分居民家的自来水质、颜色均正常。但个别住户在自来水龙头接了数米长的软管,居民自来水经软管流出后有一些悬浮物,剖开软管发现内壁附有大量青苔;居民自来水直接经龙头出水正常,无悬浮物。2024年6月3日,绥宁县疾控中心对黄土矿水厂出厂水、末梢水进行检测,检测结果显示各项指标正常。	部分属实	1.加强对乡镇污水处理厂、自来水厂的监管。 2.做好宣传和解释工作。	处理情况: 1.2024年6月2日,绥宁县人民政府组织县住建局、县农业农村局、邵阳市生态环境局绥宁分局、黄土矿镇人民政府等单位成立工作专班,迅速到现场进行调查核实。 2.要求污水处理厂规范设置入河排污口。 3.做好群众的宣传、沟通和解释工作。 整改情况: 1.2024年6月2日,绥宁县住建局对黄土矿镇污水处理厂入河排污口进行改造,用专管将污水处理厂排放废水直接排入河道,避免与农田水混流,同时规范设置了标识标牌。目前改造工作已完成。 2.6月3日,绥宁县农业农村局与黄土矿镇人民政府、黄土矿水厂对供水范围内水龙头接有软管的居民进行进一步排查,入户做好宣传和解释工作,引导群众拆除或及时更换软管。	已办结	无
7	D3H N202 40531 0035	邵阳市大礼砖厂在生产时烟雾弥漫,存在在线监测数据造假和污水乱排的情况。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题部分属实。 1.“生产时烟雾弥漫”基本属实。根据在线监控数据和该砖厂自行监测结果,该砖厂废气排放达标。现场调查发现,该公司烟气经过处理后达标排放。排气筒排放含有大量水蒸气的白色烟雾,易引起群众反映。 2.“在线监测数据造假”不属实。2024年6月4日,邵阳市生态环境局邵东分局委托第四方检验检测机构开展比对监测,根据第四方检验检测机构出具的比对监测报告,结果显示二氧化硫相对误差14.6%,氮氧化物绝对误差1.76%,氧含量相对准确度1.63%,在线连续监测系统的二氧化硫、氮氧化物、氧含量三个考核指标均符合《固定污染源烟气(SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)的要求,比对合格,自动监测设备正常运行,排除数据弄虚作假的可能性。 3.“污水乱排”不属实。该公司脱硫除尘系统喷淋水循环使用不外排,无生产废水外排,生活污水经化粪池处理后用作农肥综合利用不外排。	部分属实	加强日常监管,督促企业正常运行污染防治设施。	处理情况: 邵阳市生态环境局邵东分局要求该公司加强污染防治设施运行管理,确保设施正常运行,确保污染物稳定达标排放。 整改情况: 该公司进一步加强环保治理设施管理,安排专人负责污染防治设施的运行,定期检查设备,发现故障及时排除,保证设施正常运行,并做好运行记录,确保污染物达标排放。	已办结	无

(下转4版)