

3月以来,双清区委、区政府主要负责人多次率队到辖区毕家冲水库、渡头桥附近河岸、红旗水库等地展开汛前安全隐患检查,督促各乡镇、街道对山塘水库、河岸堤坝、山体滑坡点等重点部位开展集密巡查监测,对危害点进行详细调查摸底,对发现的问题及时整改。该区各有关部门迅速落实各项保障,确